

Motortyp		Preis in Euro Inkl. MwSt	Pfand	
M50TU+M52	Standard 6 Zylinder Einfachvanos:			
	komplett mit Beisan-Vanosdichtsatz und spielfreier Zahnwelle überarbeitete Austausch-Einfachvanoseinheit +2x Aludichtringe +1xVanosgehäusedichtung+1x Magnetventil O-Ring + inkl. Versand + 30ml Tube DreiBond 1209 (10€ günstiger als in unserem Ebay-Shop)	189,00	50,00	
	Austausch-Einfachvanoseinheit wie oben zusätzlich mit komplettem Ventildeckeldichtsatz (10€ günstiger als im Ebay-Shop)	239,00	50,00	
	Montagekit: Alle für den Vanostausch notwendigen Dichtungen separat ohne Vanos (10€ günstiger als im Ebay-Shop)	59,00		
	Angebot: Aufpreis für Nockenwellenwerkzeugmiete zur Einfachvanos mit kl. oder gr. Montagekit + Gesamtpfand für Vanos und Werkzeug	10,00	200,00	
	Beisan-Systems Einfachvanosdichtsatz #BS011	40,00		
	Beisan-Systems Einfachvanos-Antirasselkit #BS012	40,00		
	Einfachvanosersatzteile für Kunden, die Ihre Vanos selbst überarbeiten wollten und dabei Teile zerstört haben:			
	TX30 Linksgewindeschraube	9,00		
	17mm od. 18mm Kolben-Schraube	29,00		
	Ersatzkolben	29,00		
	Gebrauchtes geprüftes Magnetventil (BMW-Preis ~100-300€) BMW Teile Nr: 11361738407; 11361738494; 11361703720	59,00		
	Überprüftes Ersatzgehäuse	49,00		
	M52TU+M54	Standard 6 Zylinder Doppelvanos:		
		komplette mit Beisan-Vanosdichtsatz und spielfreiem Kolbenlager überarbeitete Austausch-Doppelvanoseinheit + 2x Kunststoffstopfen + 1x Vanosgehäusedichtung+ 2x Aludichtringe+ 1x Nockenwellensensor O-Ring + 30ml Tube DreiBond 1209 inkl. Versand (10€ günstiger als im Ebay-Shop)	289,00	100,00
Austausch-Doppelvanoseinheit komplett wie oben zusätzlich mit komplettem Ventildeckeldichtsatz (10€ günstiger als im Ebay-Shop)		339,00	100,00	
Austausch-Kolbenpaar mit spielfrei eingestelltem Kolbenlager (Antirasselkit) + montiertem Beisan-Dichtsatz (10€ günstiger als Ebay)		189,00	80,00	
Montagekit: Alle für Vanostausch notwendigen Dichtungen separat ohne Vanos (10€ günstiger als im Ebay-Shop)		59,00		
German Auto Solutions M54 DISA-Reparaturatz		109,00		
Angebot: M54 DISA-Reparaturatz bei Kauf einer Doppelvanos		99,00		
Beisan-Systems Doppelvanosdichtsatz #BS001		80,00		
Beisan-Systems Doppelvanos-Antirasselkit #BS002		80,00		
Doppelvanosersatzteile für Kunden, die Ihre Vanos selbst überarbeiten wollten und dabei Teile zerstört haben:				
Ersatzkolben		39,00		
gebrauchter original BMW Auslassnockenwellensensor Neues Design BMW Nr. 12147518628 + neuem O-Ring BMW-Preis~120Euro		39,00		
andere Doppelvanos-Ersatzteile auf Anfrage				

Motortyp		Preis in Euro Inkl. MwSt	Pfand
S50B30	E36 M3 Einfachvanos:		
	eigene Vanos komplett überprüft + überarbeitet mit O-Ringkit + BMW-Teile + Magnetventile überprüfen, ggf. defekte Teile können gegen Aufpreis ersetzt werden (Beispiele auf unserer Produktseite)	390,00	
	Gegen Rasselgeräusche 1x Zahnwelle spielfrei einstellen (Pfand optional nur bei Austausch Zahnwelle)	70,00	150,00
	Ersatzalubrücke für S50 Zylinderkopf	190,00	
	Beisan-Systems S50B30-Vanosdichtsatz #BS031	80,00	
	verstärkter S62 Tellerfedersatz BMW-Nr: 11 36 7 833 218	25,00	
	andere Ersatzteile (z.B. Gehäuse, Kolben,...) auf Anfrage		
	Einzelpreis ohne Vanosüberarbeitung: 1x einzelnes Magnetventil elektrisch und auf Dichtheit prüfen, reinigen, nachlöten, ggf. defekte Kabel/Stecker gegen Aufpreis austauschen, ggf. einzelne defekte Ventile austauschen 200Euro/Stk	50,00	
S50B32	E36 M3 + Z3M Doppelvanos:		
	eigene Vanos komplett überprüft + überarbeitet mit O-Ringkit + BMW-Teile + Magnetventile überprüfen, ggf. defekte Teile können gegen Aufpreis ersetzt werden (Beispiele auf unserer Produktseite)	490,00	
	Gegen Rasselgeräusche 2x Zahnwellen spielfrei einstellen (Pfand optional nur bei Austausch Zahnwellen)	140,00	200,00
	Ersatzalubrücke für S50 Zylinderkopf	190,00	
	Beisan-Systems S50B32-Vanosdichtsatz #BS041	99,00	
	2x verstärkter S62 Tellerfedersatz BMW-Nr: 11 36 7 833 218	48,00	
	andere Ersatzteile (z.B. Gehäuse, Kolben,...) auf Anfrage		
	Einzelpreis ohne Vanosüberarbeitung: 1 Paar (2Stk) Magnetventile elektrisch und auf Dichtheit prüfen, reinigen, nachlöten, ggf. defekte Kabel/Stecker gegen Aufpreis austauschen, ggf. einzelne defekte Ventile austauschen 200Euro/Stk	90,00	
S62B50	E39 M5 + Z8:		
	eigene Vanoseinheiten (beide Bänke) komplett überprüft+überarbeitet mit Beisan-O-Ringkit + BMW-Teile + Magnetventile überprüfen, Ggf. defekte Teile können gegen Aufpreis ersetzt werden (Beispiele auf unserer Produktseite)	990,00	
	Gegen Rasselgeräusche 4x Zahnwellen spielfrei einstellen (Pfand optional nur bei Austausch Zahnwellen)	280,00	400,00
	Angebot: Vanosüberarbeitung S62 wie oben beschrieben und 4x Zahnwellen einstellen	1190,00	
	neuwertiger S62-Deckel mit Spannschrauben (BMW-Preis ~145€)	49,00	
	Beisan-Systems S62-Vanosdichtsatz #BS061.x	149,00	
	4x verstärkter S62 Tellerfedersatz BMW-Nr: 11 36 7 833 218	96,00	
andere Ersatzteile (z.B. Gehäuse, Kolben,...) auf Anfrage			
	Einzelpreis ohne Vanosüberarbeitung: 1x Magnetventilplatine (4 Ventile) elektrisch und auf Dichtheit prüfen, reinigen, nachlöten, ggf. defekte Elektronikteile gegen Aufpreis austauschen, ggf. einzelne defekte Ventile austauschen 200Euro/Stk	160,00	

Motortyp		Preis in Euro Inkl. MwSt	Pfand
S54B32	E46 M3 + Z4M Doppelvanos:		
	eigene Vanos komplett überprüft + überarbeitet mit Beisan-O-Ringkit BS021+ Beisan-Magnetventilpaket BS023 + Dichtplattenkit BS024 + überarbeitete Ölpumpenscheibe	590,00	
	Gegen Rasselgeräusche 2x Zahnwellen spielfrei einstellen (Pfand optional nur bei Austausch Zahnwellen)	140,00	300,00
	Einzelpreis: Überarbeitetes Beisan-Systems Magnetventilpaket inkl. Beisan-Dichtplattenkit BS024	189,00	150,00
	Einzelpreis: Überarbeitete Austausch- Ölpumpenscheibe gegen Auslassnabenzahnbruch	130,00	300,00
	Beisan-Systems S54-Vanosdichtsatz #BS021	80,00	
	Beisan-Systems S54-Dichtplattendichtsatz #BS024	13,00	
	Beisan-Systems S54-Kettengleitschiene #BS026	99,00	
	2x verstärkter S62 Tellerfedersatz BMW-Nr: 11 36 7 833 218	48,00	
	S54-Upgradekit mit Schrauben, Tellerfedern und Beisan-Gleitschiene	190,00	
	gebrauchte orig. Auslassnabe ohne Zahnbruch (BMW-Preis ~880€)	390,00	
	S54 Kaltstart- und Magerruckellösung	149,00	
M62TU	E38 + E39 V8:		
	Beisan-M62TU-Dichtsatz BS051+ Ersatzteflonring BS052 (bei Gebrauch 25Euro Pfandabzug) + M62-Steuerzeitenwerkzeugmiete + Beisan-Presswerkzeugmiete	120,00	350,00
	Beisan-Systems M62TU-Vanosdichtsatz #BS051	80,00	
		10,00 (33,33€/100ml)	
Alle	30ml Tube DreiBond 1209 entspr. BMW-Nr: 07 58 9 062 376		
	Werkzeugverleih (Bilder als Link hinterlegt)	Miete + Versand**	Pfand**
M50TU+M52	Nockenwellenwerkzeugsatz für Einfachvanos	29,00*	150,00
Alle	Lüfterwerkzeugsatz für Viskolüfter	19,00*	50,00
S50+S54	S54/S50 Nockenwellenlehre+Dorn+32mm+36mm	49,00*	300,00
M52TU+M54	M52TU+M54 Lehren für NW- od. Kopftausch	49,00*	300,00
M62TU	M62TU-Werkzeugsatz + Beisan-M62TU-Werkzeug	59,00*	350,00

*Kunden, die auch eine Vanos oder Reparatursätze bei uns kaufen, zahlen weniger Werkzeugmiete und das Gesamtpfand Vanos+Werkzeug wird deutlich abgerundet. Bitte stellen Sie eine Anfrage per Mail.

**Bei Werkzeugrücksendung nach über 21Tagen nach Erhalt, wird für jede angefangene weitere Woche 10Euro Pfand abgezogen.

Bitte senden Sie uns Ihre S50, S54 oder S62-Vanos nur mit ausgefülltem und unterschriebenen [Auftragsformular](#) ein.

Preise in EURO, inkl. MwSt

Stand 01.07.2018

Ab 100Euro Warenwert versandkostenfrei innerhalb Deutschland

VANO-Tech, Katharina Probst, Langwiesenweg 5, 75447 Sternefels
Bankverbindung: Volksbank Bruchsal-Bretten, IBAN: DE06 6639 1200 0000 190691, BIC/SWIFT: GENODE61BTT,
USt.-IdNr.: DE277738475
Tel: +49(0)1726852935; Mailto: vano-tech@gmx.de
[/www.vano-tech.de/](http://www.vano-tech.de/)